

# آزمایش ثبت منحنی پسماند هسته آهنی یک ترانسفورماتور

آزمایش شماره شش (بخش سوم) - آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

گروه ۲: پارسا رنگریز - عرفان ریاضی - ابراهیم خالقیان


۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

## چکیده

هدف از انجام این آزمایش ترسیم منحنی پسماند یک ماده فرومغناطیسی است که هسته آهنی یک ترانسفورماتور می‌باشد و این منحنی توسط دستگاه چاپگر دوبعدی رسم شده است.

## مقدمه

فرومغناطیس‌ها موادی هستند که می‌توانند مغناطیس دائم داشته باشند و همچنین عمدتاً وجود آن‌ها تأثیر زیادی بر میدان مغناطیسی دارد. مواد فرومغناطیس خطی نیستند و در نتیجه روابط  $B = \mu H$  و  $\mu = \chi H$  با مقدارهای ثابت  $\mu$  و  $\chi$  در موردشان صدق نمی‌کند. در حالت کلی روابط  $\mu = \mu(H)$  به صورت  $\mu = \mu(H)$  برقرار است. در بررسی یک نمونه فرومغناطیس یا مغناطیده، اگر شدت مغناطیسی که در آغاز صفر است به صورت یکنوا افزایش داده شود، منحنی حاصل از رسم رابطه  $B - H$  مشابه شکل ۱ خواهد بود. این منحنی را منحنی مغناطیسی ماده می‌نامند. واضح است که  $\mu$ ‌هایی که با استفاده از رابطه  $\mu = \frac{B}{H}$  بدست می‌آیند همواره علامتی یکسان (مثبت) دارند ولی مقادیرشان بسیار متفاوت است. بیش‌ترین مقدار تراوایی در زانویی منحنی رخ می‌دهد. علت وجود زانو در منحنی این است که مغناطیس  $\mu$  در ماده به مقدار بیشینه‌ای می‌رسد و برای مقادیر بسیار زیاد  $H$  افزایش میدان مغناطیسی  $B = \mu H$  تنها بعلت وجود  $\mu$  ادامه می‌یابد. مقدار بیشینه  $\mu$  را «مغناطیس اشباع» ماده می‌نامند.



شکل ۱: منحنی پسماند مغناطیسی

همانطور که در شکل ۱ دیده می‌شود، اگر شدت مغناطیسی  $H$  را کاهش دهیم، رابطه  $B - H$  از روی منحنی شکل بالا برنمی‌گردد، بلکه از روی منحنی جدید شکل زیر حرکت می‌کند و به نقطه  $M_r$  می‌رسد. مغناطیس پس از برقرار شدن دیگر با جذب  $H$  از میان

نمی‌رود. در واقع باید یک شدت مغناطیسی معکوس به کار گرفته شود تا مغناطیس به صفر کاهش یابد. اگر افزایش  $H$  در جهت معکوس ادامه یابد، آنگاه  $\mu$  در جهت معکوس برقرار شده، حالت تقارن منحنی آغاز خواهد شد. سرانجام وقتی بار دیگر  $H$  افزایش یابد، نقطه در عمل در شکل منحنی پایینی را طی می‌کند. پس منحنی  $B - H$  وقتی  $H$  در حال افزایش است، با وقتی که  $H$  در حال کاهش است، کاملاً متفاوت است. این پدیده را «پسماند» می‌گویند. مغناطیس در واقع از یک میدان محرک عقب می‌ماند. مقدار  $B$  در نقطه  $M_r$  را پسماند می‌گویند. اندازه  $H$  در نقطه  $C$  به نیروی وادارندگی و یا وادارندگی مغناطیس ماده موسوم است.

اگر از سیم‌پیچی به طول  $l$  و تعداد دور  $n_l$  جریان  $I$  عبور کند، میدان مغناطیسی ایجاد شده به صورت  $H = \frac{In_l}{l}$  خواهد شد. در عین حال القای مغناطیسی  $B$  نیز ایجاد می‌شود که برابر با  $B = \mu_0 \mu_r H$  که  $\mu_0$  نفوذ پذیری مغناطیسی خلا و  $\mu_r$  نفوذ پذیری نسبی است.

در این آزمایش، هسته آهنی یک ترانسفورماتور به عنوان ماده فرومغناطیس به کار می‌رود. با اعمال جریان متغیر به سیم‌پیچ اولیه ترانسفورماتور به وسیله یک منبع تغذیه قابل کنترل، شدت میدان مغناطیسی  $H$  پدید می‌آید. در نتیجه در نمودار بدست آمده  $H$  محور  $X$  خواهد بود و  $B$  محور  $Y$ . ضمناً القای مغناطیسی  $B$  که با انتگرال‌گیری ولتاژ  $U(t)$  که در حین تغییر و برگشت مغناطیسی سیم‌پیچ ثانویه ترانسفورماتور القا می‌گردد، بدست می‌آید. پس بر طبق قانون القای مغناطیسی  $U(t) = -n_2 A \frac{dB}{dt}$  است که در آن  $A$  سطح مقطع هسته و  $n_2$  تعداد دور سیم‌پیچ ثانویه می‌باشد. از انتگرال‌گیری زیر که توسط میکروولت‌متر انجام می‌گیرد،  $\Delta B$  بدست می‌آید:

$$\int_0^t U(t) dt = -n_2 A \Delta B$$


## وسائل آزمایش

منبع جریان قابل کنترل، میکروولت‌متر، مولد تابع  $D$ ، هسته  $U$  شکل، سیم‌پیچ  $n_1 = 1000$  و  $n_2 = 125$  دور، دستگاه چاپگر دوبعدی.

## روش آزمایش

### تنظیمات لازم قبل شروع:

دستگاه آزمایش را مطابق شکل ۲ سوار کنید و اتصالات لازم را برقرار سازید.



شکل ۲: پیکربندی دستگاه‌ها جهت آزمایش

### • تنظیم دستگاه چاپگر یا ثبت کننده

ابتدا باید مبدا مختصات را برای حرکت مداد بر روی کاغذ رسم (برگه میلی متری) در دستگاه چاپگر مشخص کنیم. بدین منظور میکروولت متر و مولد تابع باید در این مرحله خاموش باشند و با استفاده از پتانسیومترهای روی دستگاه، مداد را در راستای  $x$  و  $y$  آنقدر جابجا کنید تا در وسط برگه میلی متر قرار بگیرد و نقطه شروع رسم منحنی پسماند از این مبدا باشد.

### • تنظیم صفر میکروولت متر


بعد از روشن کردن میکروولت متر، تقریباً ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس میکروولت متر را روی ضریب تقویت ۱۰ و حالت  $V$  قرار دهید. منبع جریان را روشن کرده و روی مقدار  $0.4$  آمپر تنظیم کنید. دستگاه مولد تابع را روشن کرده و دامنه  $AC$  را صفر کنید. افس  $DC$  را فشار داده و سپس با پتانسیومتر میکروولت متر را روی صفر تنظیم کنید. بعد از تنظیم صفر میکروولت متر، کلید افس را خاموش کنید و میکروولت متر را به حالت  $VS$  تغییر دهید و مولد تابع را روی  $0.2$  هرتز گذاشته و دامنه  $AC$  را ماکزیمم کنید.

در این آزمایش از یک ترانسفورماتور استفاده می کنیم که سیم پیچ اولیه آن به مولد جریان متناوب و تشدید کننده متصل است. میکروولت متر ولتاژ سیم پیچ ثانویه را به  $\Delta B$  تبدیل می کند. منحنی پسماند را به ازای فرکانس های مختلف برای مولد و با استفاده از چاپگر رسم می کنیم.

## نتیجه گیری

با رسم نمودار پسماند هسته آهنی به موارد زیر می پردازیم:

(۱) نمودار پسماند با تغییرات فرکانس تغییر شکل می دهد؛ به این صورت که با افزایش فرکانس، نمودار بسته و لاغرتر می شود و این به آن مربوط است که پسماند کمتری رخ می دهد. مطابق شکل ۳ که در نمودار بالا فرکانس  $0.1$  هرتز و در نمودار پایین فرکانس  $0.3$  هرتز اعمال شده است، این مساله مشخص است.



شکل ۳: نمودار پسماند هسته آهنی بر حسب دو فرکانس مختلف  $0.1$  هرتز (بالا) و  $0.3$  هرتز (پایین)

(۲) حوزه مغناطیسی به اسپین های نزدیک و همسایه گفته می شود که در یک صفحه از اسپین ها، جهت منظمی به خود می گیرند و با تغییر میدان ممکن است جهت گیری آن ها تغییر کند و حتی باعث ایجاد یا عدم ایجاد این حوزه ها شود.

۳) برای مغناطش زدایی یک فرومغناطیس، کافی است آن را گرم کنیم. با افزایش دما و تحریک اسپین‌ها، می‌توان حوزه‌ها را شروع به نوسان کرد و بدین صورت است که خاصیت تصادفی گرمایی باعث مغناطش زدایی می‌شود.

۴) مقدار القای پسماند مغناطیسی در  $H = 0$ ، هنگامی رخ می‌دهد که نمودار محور  $x$  را قطع می‌کند. با توجه به نمودار این مقدار برای فرکانس ۰/۱ هرتز برابر است با:

$$B = 1.8 \text{ mT}, \quad M = 1.43 \times 10^3 \text{ A/m}$$

۵) همچنین در شدت میدان زیر، آهن خاصیت خود را از دست می‌دهد. این مقدار همانی است که نمودار پسماند محور  $y$  را قطع می‌کند.

$$H = 1.6 \text{ mA/m}$$

۶) اشباع مغناطیسی هنگامی رخ می‌دهد که آنقدر میدان مغناطیسی قوی است که دیگر مغناطش تحمل پیروی از میدان را برای افزایش نداشته باشد و بدین صورت شار مغناطیسی شروع به کاهش کند. به این وضعیت اشباع مغناطیسی گفته می‌شود.

۷) مقدار القای پسماند آهن نسبت به فرکانس کاهش می‌یابد که این معلول لاغرتر شدن نمودار پسماند بر حسب افزایش فرکانس است. دلیل این کاهش این است که مقدار زمان موثر انتگرال‌گیری پتانسیل کاهش می‌یابد.